

HP Proliand does not boot from smart array

06.06.2025 18:02:43

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Hardware	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	en	Letzte Aktualisierung:	11:25:09 - 18.07.2011

Schlüsselwörter

boot hp proliant smart array controller scsi Imagefix

Symptom (öffentlich)

stromabschaltung > Imagefix einschalten > "no scsi boot device found"
system does not boot (from array controller)

Problem (öffentlich)

keine Festplattenpartition gefunden
"no scsi boot device found"

Lösung (öffentlich)

BIOS > bootorder ändern:
1. CD;
2. Array-Controller;
3. Floppy